

Introdução à Física Experimental

Licenciatura em Física 1º período

Aula 5: Comparação de incertezas instrumentais e incerteza no cálculo do volume de objetos


Profa Marcia Saito
marcia.saito@ifpr.edu.br


Medidas Físicas

- Medida ≠ valor verdadeiro da grandeza
- Até agora falamos de incerteza de cálculos
- Instrumento de medida -> precisão
- Qual a diferença das seguintes medidas?


```
1,0 cm
1,00 cm
1,000 cm
1,0000 cm
```

- Se toda medida tem uma incerteza, como representá-la?
 - (Valor ± incerteza)






- Se toda medida tem uma incerteza, como representá-la?
 - (Valor ± incerteza)




$$(2,74 \pm ?)$$
 cm tenho "certeza" estou em "dúvida"

- Como avaliar a incerteza?
 - Devo considerar a dificuldade de leitura e
 - a imprecisão do equipamento.



$$(2,74 \pm ?)$$
 cm tenho "certeza" estou em "dúvida"


- Como avaliar a incerteza?
 - Devo considerar a dificuldade de leitura e
 - a imprecisão do equipamento.



$$(2,74 \pm 0,05)$$
 cm


metade da menor divisão (1 mm \div 2 = 0,5 mm = 0,05 cm)

Algarismos significativos



- $(2,74 \pm 0,05)$ cm
- Algarismos significativos são aqueles que têm significado
- Dizemos que os algarismos 2, 7 e 4 são os algarismos significativos do valor da medida, sendo 4 o algarismo duvidoso;
- E 5 é o único algarismo significativo da incerteza.

Algarismos significativos



 Zeros à esquerda não são significativos, enquanto à direita podem ser

Ex: 0,000043 tem apenas 2 algarismos significativos

Ex: 2,3500 tem 5 algarismos significativos

Algarismos significativos


Regra geral:

- Só faz sentido colocar um (em alguns casos dois) algarismo significativo na incerteza, no caso de leitura de equipamentos.
- É a incerteza **é que determina** o número de algarismos significativos da medida.
- Forma correta: $(2,74 \pm 0,05)$ cm




Instrumentos de medidas


Régua



Paquímetro analógico








 $(22,50\pm0,05)$ mm


Micrômetro analógico





 $(13,250\pm0,005)$ mm

 $(17,720\pm0,005)$ mm



- Medir diâmetro (D) e altura (h) de uma rolha 1 vez, com cada instrumento de medida
- Utilizar régua, paquímetro e micrômetro analógicos
- Estimar da melhor forma possível o algarismo duvidoso
- Calcular o volume do cilindro para cada instrumento
- Ajustar os algarismos significativos
- Comparar a precisão dos equipamentos, baseado nos algarismos significativos

Representação da medida

$$L = \ell \pm \delta \ell = (13.4 \pm 0.1) \text{ cm}$$

Cálculo do volume do cilindro

$$V = \frac{\pi D^2}{4}h$$

► Completar a tabela:


Resultados Só algarismos significativos

Instrumento h±σh() D±σD() V±σV() V±σV()

régua

paquímetro analógico

micrômetro analógico



- Medir o diâmetro de uma esfera 10 vezes
- Utilizar paquímetro analógico
- Calcular a média e o desvio padrão da média do diâmetro
- Calcular o volume da esfera
- Medir a sua massa
- Calcular a sua densidade
- Ajustar os algarismos significativos
- Comparar a densidade obtida com a densidade teórica do vidro

Completar a tabela:

		D ()	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
$D \pm \sigma D$ ()			
$V\pm\sigma V$ ()			
m± σm ()			
$d \pm \sigma d$ ()			

Média, desvio padrão e desvio padrão da média

Média

$$\overline{x} = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{n}$$

 \underline{n} é o nº total de medidas \underline{x}_i é o valor de cada medida.

Desvio padrão

Desvio padrão da média

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \left(x_i - \overline{x}\right)^2}{n-1}}$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Incerteza final de uma série de medidas

$$\sigma_{final} = \sqrt{\sigma_m^2 + \sigma_{inst}^2}$$

- σ_m : desvio padrão da média
- \bullet σ_{inst} : incerteza do instrumento de medida

Cálculo do volume da esfera

$$V = \frac{\pi D^3}{6}$$
 $\sigma = ?$

Cálculo da densidade da esfera

$$d = \frac{m}{V} \qquad \sigma_{d} = ?$$